

ストーブ・レンジ・こんろ等のリコールについて

消費者庁・消防庁・経済産業省は以下4つの電化製品において、火災等になる恐れがあると発表いたしました。

事故防止のために、対象の製品をご使用の方々はご使用を中止していただき、各対象製品のメーカー各社窓口へご連絡くださいますようお願い致します。

燦伸日本電器（株） 電器ストーブ



- 製造年：2003年～2009年
- 対象品番：TSK-5303Q・Y・Lシリーズ，FS-800W，SHQ-8，SHH-8，SHU-8，UHC-3T，UHC-9T，TSK-5328CT（2007年製），TSK-5328CT，TSK-5328CRI，TSK-5328CRI（BW），FS-900T
- 事故形態：出力切り替え用スイッチ接続部での接触不良により異常発熱し、出火するおそれもしくは、配線不適切で発煙・発火にいたるおそれ
- 問い合わせ 0120-600-527

岩谷産業（株），小泉成器（株） 電子レンジ



- 製造年：1997年～2000年
- 対象品番：岩谷産業（株）：IM-574，IM-574S，IM-575，IM575S
：小泉成器（株）：KRD-0105，KRD-0106
- 事故形態：マイクロスイッチの接点不具合により、使用中に発煙・発火にいたるおそれ
- 問い合わせ 岩谷産業（株）：0120-009-930
小泉成器（株）：0120-551-494

販売元：コーナン商事（株） 石油ストーブ



- 製造年：2010年製
- 対象品番：Alpaca（TSG-1（S））
- 事故形態：本体が転倒，又は地震時に自動消火しないため，火災につながるおそれ
- 問い合わせ 0120-04-1910

（株）萬品電機製作所（倒産） 電機こんろ



- 製造年：2003年～2008年の間
- 対象品番：MDS-113RE，MDS-113REA，MDS-113REB，MDS-218RE，MDS-218REA，MDS-218REB，MDS-233RE-2，MDS-233REB-2，MDS-233RE-2W，MDS-233REB-2W
- 事故形態：外部からの電氣的ノイズ又は水分等の浸入によりスイッチが入り，こんろの上に置いていた可燃物が焼損するおそれ
- 問い合わせ 製造元が倒産しているため，使用を中止してください



本掲載製品以外にも、メーカー各社からのリコール対象製品は多数あります。
事故情報やリコール製品の確認には以下サイトもご活用ください

消費者庁 リコール情報サイト

経済産業省 製品安全ガイド

Nite 独立行政法人

消費者庁 リコール

検索

製品安全ガイド

検索

Nite

検索

<http://www.recall.go.jp/>

http://www.meti.go.jp/product_safety/

<http://www.nite.go.jp/>

