

【小川南小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	県道玉里水戸線	ユニオンファーム付近 十字路	小川南小学校スクールバス運行に当たり、通学路が変更となる。 バス停への移動時に横断が必要となり、交通量が多いため危険を伴う。	・横断歩道の設置:済	警察、県	H30年度	全部完了
2	県道大和田羽生線	清水頭農村集落センター前	小川南小学校スクールバス運行に当たり、通学路が変更となる。 バス停への移動時に横断が必要となり、交通量が多いため危険を伴う。	・横断歩道の設置:済	警察、県	H30年度	全部完了
3	県道大和田羽生線	外之内公民館前	小川南小学校スクールバス運行に当たり、通学路が変更となる。 バス停への移動時に横断が必要となり、交通量が多いため危険を伴う。	・横断歩道の設置:済	警察、県	H30年度	全部完了
4	県道小川鉾田線	倉敷公民館前	小川南小学校スクールバス運行に当たり、通学路が変更となる。 バス停への移動時に横断が必要となり、交通量が多いため危険を伴う。	・横断歩道の設置:済	警察、県	H30年度	全部完了
5	市道小101・202号線	スクールバス【下田(-)停留所】付近 十字路	スクールバスの停留所へ下車した際(下校時)に該当する十字路を横断する際に、後ろから来る右折車両を横断者が認知できないため、危険である。	・横断旗、旗入れの設置:済 ・注意喚起看板の設置:済	市	R1年度	全部完了
6	市道小20867号線	小川南中学校外周道路	以前、外周道路は、自動車用と歩行者用で使用道路が分かれていた(ローカルルール)。利用区分を示す看板が設置されていたとのことだが、現在は見当たらないため、歩行者用とされていた道路を自動車が通行し危険である。(通行自体は法律上問題ない。)	・注意喚起看板の設置:済 ・注意喚起のぼり旗の設置:済 ・除草 ・安全指導	警察、市	R1年度	対策完了 (継続)
7	県道大和田羽生線	百里神社 付近～小美玉市山野1677番地 付近	歩道が無く、交通量が多いため歩行者と車の接触の危険性が高い	・歩道の整備	県	R1年度	全部完了
8	市道小20945号線	マルサ用品店の付近	高低差が激しく、道路上に亀裂が入っており、滑落の危険がある。	道路補修:済	市	R2年度	全部完了
9	県道小川鉾田線	本田商店前五差路～(有)上田タクシー本社 付近	登下校時の交通量が多く、歩道が設置されていない。 また、歩道上に電柱があり、歩行に危険を伴う。	グリーンベルトの設置:済 路面標示:済	県、学校	R1年度	全部完了
10	県道小川鉾田線	小美玉市小川686-1 小川南小学校付近	交通量が多く、信号の変わり際等、横断するときに危険	①看板設置に向け調整する ②区画線が薄い部分は適宜引き直し	県、市	R3年度	対策完了 (継続)
11	県道小川鉾田線	小美玉市小川686-1 小川南小学校付近	信号がない交差点。交通量が多く、横断するときに危険	路面標示等設置:済	県、市	R3年度	全部完了
12	県道小川鉾田線	小美玉市小川1542-1 額賀サイクル付近	県道から進入禁止の標識はあるが、進入する車がある	石岡警察署へ交通取締の依頼:済	市	R3年度	全部完了
13	市道小20344号線	幡谷本店からマルサ用品店付近周辺	交通量が多いが歩道がない。白線も消えているところが多く通学路として危険	路面標示(外側線):済	市	R3年度	全部完了

【小川南小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
14	市道小20882号線	本田町公民館からさくら保育園方面	路肩に白線がない。草が生い茂って見通しが悪い中保育園送迎の車が我先に通ろうとしている。	路面標示(歩行者注意):済	市	R3年度	全部完了
15	市道小20886号線	内藤工務店付近	歩道を歩いている、脇道から一時停止なしに出てくる車がある	看板設置を検討と合わせて石岡警察署へ規制を依頼	市	R3年度	全部完了
16	市道小109号線	小川浄水場(スクールバスバス停)付近	横断歩道がなく、通りを渡る児童が危険	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了(継続)
17	市道不特定	小川ニュータウン内全域	自宅前歩道に乗り上げて駐車する自動車が多い。中には、歩道をふさぐ形で3台停車しているところもあり危険	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了(継続)
18	市道小20642号線	小川ニュータウン内公民館付近	カーブになっており見通しが悪いうえ、縁石がない	①看板設置に向け調整する:済 ②路面標示(学童注意 など):済	市	R3年度	対策完了(継続)
19	県道大和田羽生線	山野交差点付近	交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道が狭く縁石もないため危険。車からも児童からも見通しの悪いカーブがある	①看板設置に向け調整する:済 ②除草作業:R4除草済	県、市	R3年度	全部完了
20	県道小川鉾田線	鹿島神社付近から出るところ	ミラーは設置されているが、手前の歩道側に壁があり車と接触の可能性がある	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了(継続)
21	市道小10484号線	宮田防災公園付近	路肩に白線がない。畑から土が流れ出て、車道を歩かざるを得ないことがある	路面標示:一部区画設置済み	市	R3年度	一部完了
22	市道小10484号線	宮田防災公園付近	路肩に白線がない。道幅が狭く草が生い茂って見通しが悪い。	路面標示(外側線):済	市	R3年度	全部完了
23	県道玉里水戸線	小美玉市中延1143~871 中延北交差点~木名瀬商店	大型ダンプカーなど交通量が多く、道幅が狭く歩道も一部しかない	・路面標示:済 ・警ら:済 ・区画線の引き直し:済	警察、県	H24年度	全部完了
24	市道小21107号線	小美玉市小川1612-1 本田町公民館前	車の交通量が多く、横断歩道がない	・横断歩道の設置:済 ・警ら:済	警察	H24年度	対策完了(継続)
25	県道玉里水戸線	小美玉市小川400 松塚実建設前	車の交通量が多く、坂道で見通しが悪い	・ボランティアの立哨:済	学校	H24年度	対策完了(継続)
26	県道小川鉾田線	小美玉市与沢933-6 旧橋小 正門前信号機付近	車の交通量が多く、道路がカーブしており見通しが悪い	・減速マークを設置:済	県	H24年度	全部完了

【小川南小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
27	県道小川鉾田線	小美玉市与沢980-1 セブンイレブン付近	右折・左折をする車が多く、道路横断時が危険である	・ボランティアの立哨:済	学校	H24年度	対策完了 (継続)
28	県道大和田羽生線	小美玉市与沢1969-2	車の交通量が多く、信号未設置のため横断時危険である	・信号機の設置:済	警察	H24年度	全部完了
29	市道小20940号線	小美玉市小川1654-6 小川小学校西側	急な坂で道幅が狭く、珠算塾に通う児童が多い	・警ら:済 ・外側線の標示:済	警察、市	H26年度	対策完了 (継続)
30	市道小20939号線	小美玉市小川1649 小川小学校前	登下校時に車の交通量が多く、歩車道の表示がない	・横断歩道の引き直し:済 ・教員の立哨:済	市、学校	H26年度	対策完了 (継続)
31	市道小107号線	小美玉市小川1216-6～187-2	道路幅が狭く登校時間の車の交通量が多い	・歩道新設:済	市	H26年度	全部完了
32	県道玉里水戸線	小美玉市中延1508-1～宮田810-1	交通量が多く、歩道未整備	・現道拡幅及び歩道新設	県	H26年度	未完了
33	県道小川鉾田線	小美玉市小川1537～幡谷395-1	交通量が多く、歩道未整備	・歩道新設:済 ・橋への歩道整備:済	県	H26年度	全部完了
34	県道大和田羽生線	小美玉市山野1685 (山野交差点)～与沢1104-1	交通量が多く、一部歩道未整備	・歩道新設	県	H26年度	未完了
35	県道大和田羽生線	小美玉市与沢689-1～565-1	交通量が多く、歩道未整備	・現道拡幅及び歩道新設:済	県	H26年度	全部完了
36	県道小川鉾田線	与沢873付近(長島酒店前)	交通量が多く、横断歩道未設置	・横断歩道の設置:済	警察、市	H28年度	全部完了
37	市道小107号線	小美玉市小川198-5 クリーニング店(サンクリーナー)付近	サンクリーナー(クリーニング店)付近から、交通量が多い時間帯に道路を横断しなくてはいけない	・道路改良:済 ・草刈り:済	市	H29年度	全部完了
38	市道小107号線	小美玉市小川184 本田町公民館の付近	さくら保育園から本田町公民館方面へ横断する際に横断歩道がない	・横断歩道の設置:済 ・ラバーボールの設置:済	警察、市	H29年度	全部完了
39	市道小20939号線	小美玉市小川1658の付近 小川南小学校～本田町公民館までの坂道	小川南小学校から本田町公民館までの坂道にて道幅が狭いが、速度が出ている自動車が多く危険	・看板の設置:済 (設置場所については学校と検討)	市	H29年度	全部完了

【小川南小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
40	県道小川鉾田線 (市道小106・市道小107・市道小21008)	小美玉市小川1591付近 (本田商店前の5叉路)	登校時間と通勤時間の重なる時間帯に利用することが多く交通量が多いが、信号機が無いので、横断が危険である	・横断歩道の引き直し:済 ・横断旗、旗入れの設置:済 ・看板設置に向け調整:済 ・交差点内をカラー舗装等で注意喚起	警察、市、 県	H29年度	一部完了
41	市道小20945・20947号線	珠算塾駐車場付近～(南中村金物店の付近)	道幅が狭く、珠算塾の駐車場が途中にあるため送迎の自動車の通行量が多いため危険	・看板の設置 (設置場所については学校と検討)	市	H29年度	全部完了
42	市道小20344号線	小美玉市中延473(小川印刷所)の付近 (市道小20344号線の横断)	登校時間の交通量が多く、尚且つ速度が出ている自動車が多いため危険	・ダイヤモンドの引き直し:済 ・路面標示:済 ・立哨、指導:済	警察、市、 学校	H29年度	対策完了 (継続)
43	市道認定外路線	元気っ子幼稚園付近	マンホールに段差が生じており、道幅も狭いため危険である。	段差の解消:済	市	R2年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	市道美1-16号線	小美玉市竹原2078～2080 福田ペットクリニック前～歩道橋	半数以上の児童が通るが、歩車道の分離がなく危険	・ラバーボール等の設置 ・カラー区画線の設置:済 ・学校による安全指導:済	市、学校	H25年度	対策完了 (継続)
2	市道美2-7号線	小美玉市竹原571～553-6 竹原小学校裏	道幅が狭く、歩車道の区別がなく危険	・道路改良、整備:一部区画完了	市	H25年度	全部完了
3	市道美1-11号線	小美玉市竹原中郷393-2～宮田25-1付近	道幅が狭く、歩車道の区別がなく危険	・道路改良	市	H27年度	未完了
4	市道美1-10号線	中野谷579付近(R6中野谷(かめだや前)交差点付近)	横断歩道を設置していない箇所がある。	・横断歩道の設置:済 ・学校による安全指導:済	警察、学校	H28年度	対策完了 (継続)
5	市道美1-15号線	竹原下郷142(R6竹原下郷交差点付近)～中台12付近	道中歩道がなく、交差点(中台12付近)の信号では下校時に横断歩道が無い側を渡る。	・草刈りの実施:済 ・路面標示(交差点注意):済 ・外側線の引き直し:済	市	H28年度	対策完了 (継続)
6	市道美1-14号線	竹原1719-15～大谷524-1付近	歩道がなく、また信号の無い横断歩道がある。	・草刈り、枝払いの実施:済	市	H28年度	対策完了 (継続)
7	市道美936号線	日本ニューホランド(蒔茨城営業所 付近)	一部カーブとなっており見通しが悪いため、歩行の際に危険を感じる。	・歩道の整備:一部完了	市	R1年度	一部完了
8	県道茨城空港アクセス道路	竹原坂下交差点～希望ヶ丘公園入口交差点	新しく開通した道路は、車両の速度も出ており、交差点より旧道に進入する車も多い。 車道と歩道の間にガードレール等の設置がないため、歩道を歩いても、危険を感じる。	・ポラード、ガードパイプの設置:済 ・横断旗の設置:済	県、市	R3年度	全部完了
9	県道茨城空港アクセス道路	小美玉市竹原竹原1799付近「竹原坂下」交差点 2146付近交差点	大型車両が多く、減速せずに交差点から旧道へ進入する車両も多い。歩車道間にガードレール等、歩道の児童を守る物がなく、横断中・待機時、車両の進入による事故の危険性が高い。また2146付近の交差点では、横断歩道の白線が消えかかっており危険。	①石岡警察署へ再整備要望(横断線の引き直し):済 ②ポラード、ガードパイプの設置:済	県、市	R3年度	全部完了
10	市道美1-15号線	竹原下郷142(R6竹原下郷交差点付近)～中台12付近	歩道、ガードレールがなく、カーブ・アップダウン等があり危険な箇所がある。また、交差点(中台12付近)の信号では横断歩道が無い部分がある。車止めの一部が壊れている。	・路面標示(交差点注意):済 ・学校による安全指導:済	市	R3年度	対策完了 (継続)
11	市道美1-11号線	小美玉市竹原中郷444-2～393-2	道幅が狭く、歩車道の区別がなく危険である。	道路整備:済	市	R3年度	全部完了

【羽鳥小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	県道羽鳥停車場江戸線	小美玉市羽鳥2664 羽刈前踏切	踏切の幅が狭く、歩行者の横断に危険である	・外側線の設置：済 ・ボランティアの立哨：済	市、学校	H24年度	対策完了 (継続)
2	市道美1-16・728号線	小美玉市羽鳥848～932 消防小屋～学校裏	道路幅が狭く登校時間の車の交通量が多い	・スクールゾーン路面標示：H25済 ・一部歩道の設置(新設道路から728号線区間)：R4済	市	H24年度	全部完了
3	市道美560号線	小美玉市羽鳥2588-3 羽鳥郵便局付近	信号がなく見通しが悪く、待機場所も狭い	・注意喚起の路面標示	市	H24年度	未完了
4	市道美1-18号線	小美玉市羽鳥2815-2 羽鳥医院付近の交差点	信号がなく見通しが悪く、待機場所も狭い	・信号機設置：済	警察	H24年度	全部完了
5	市道美2-10号線	小美玉市大谷280-15～173-2	道路幅が狭く登校時間の車の交通量が多い	・現道拡幅及び歩道新設：済	市	H26年度	全部完了
6	市道美2-9号線	小美玉市羽鳥2448-1～2330-11	道路幅が狭く登校時間の車の交通量が多い	・現道拡幅及び歩道新設：済	市	H26年度	全部完了
7	市道美555号線	小美玉市羽鳥779-3付近	道幅が狭く、車が1台しか通れない。児童が登校時に自動車のミラーと接触したことがある。	・注意喚起看板の設置：済	市	H30年度	全部完了
8	市道美2-11号線	みつお万寿付近～中華そば華丸付近	交通量が多く、一部道路が極端に狭くなっており、車1台程度の幅しかないため、危険である。	・歩道の整備	市	R1年度	未完了
9	市道美1622号線	羽鳥小学校付近交差点	標識が破損しており、危険である	・標識の修繕：済	警察	R2年度	全部完了
10	市道美1-18号線	河原実業㈱付近の横断歩道	横断児童が多く、羽鳥駅に向かう横断歩道であるため、交通量が多いが、見通しが悪いため危険である。	・横断歩道注意の看板設置：済 ・学校による安全指導の徹底：済	学校	R2年度	対策完了 (継続)
11	県道竹の内羽鳥停車場線	小美玉市羽鳥2588-3 羽鳥郵便局付近	信号がなく見通しが悪く、待機場所も狭い	①石岡警察署へ再整備要望(横断線の引き直し)：済 ②路面標示等設置：済	県、市	R3年度	全部完了
12	市道美2-11号線	小美玉市羽鳥2733-8(みつお万寿付近)～小美玉市羽鳥2732-4(中華そば華丸付近)	交通量が多く、一部道路が極端に狭くなっており、児童の歩く場所が危険である。	路面標示(外側線)：済	市	R3年度	全部完了
13	市道美1-17号線	小美玉市羽鳥2487-1(ファミリーマート美野里羽鳥店あたり)～美野里橋から羽鳥2352-360(髪呂みやこ付近)	美野里橋の歩道は広いが、自動車道側に児童がよってしまいがちである。美野里橋からファミリーマート側に降りてくる時に、自動車のスピードが出やすい。交通量も多く危険である。	路面標示	市	R3年度	未完了

【羽鳥小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
14	市道美1-17号線	小美玉市羽鳥2857 (茨城義歯研究所付近)	朝、通勤の自動車がそこそこ走るが、横断歩道がないため、心配である。	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)

【堅倉小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	県道玉里水戸線	小美玉市堅倉996-5 美野里タクシー前	低学年児童が通る交差点だが歩行者用の押しボタン信号がない	・歩灯器の増設：済	警察	H24年度	全部完了
2	市道美1-6号線	小美玉市小岩戸1249 JA美野里堅倉支所前	車の交通量が多く、横断歩道がなく危険	・横断歩道の設置：済	警察	H24年度	全部完了
3	県道玉里水戸線	小美玉市先後167-1～堅倉612-19	交通量が多く、歩道未整備	・バイパス整備	県	H26年度	未完了
4	県道玉里水戸線 (市道美1-6号線)	小美玉市小岩戸1269(石船神社)付近 (市道美1-6号線終点)	自動車の交通量が多く歩道がないため危険、横断歩道が消えかかっている	・グリーンベルトの設置：済(市道美1-6号線) ・学校による安全指導の徹底：済	市、学校	H29年度	対策完了 (継続)
5	市道美1-8号線	アジア熱処理技研株式会社付近～洪池付近	歩車道の区別が無く、道幅が狭いため危険である。	・歩道の整備	市	R1年度	未完了
6	県道上吉影岩間線	西明地池付近～(株)国進運輸美野里営業所付近	歩道が無く、交通量が多いため歩行者と車の接触の危険性が高い	・歩道の整備：一部完了	県	R1年度	未完了
7	県道玉里水戸線	小美玉市堅倉999-2 とうがさき写真館付近	道幅が狭く通行量が多い、点滅信号で横断など危険	学校による安全指導の徹底：済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
8	市道美2-6号線	小美玉市堅倉1675-15 (有)アートスタジオ付近	道路が非常に狭く、片側はブロック塀が続いている。	路面標示	市	R3年度	未完了
9	国道6号	小美玉市小岩戸1560-1 関鉄小岩戸停留所付近	樹木が生い茂り、歩道を歩くことが出来ない。	学校による安全指導の徹底：済 横断歩道の引き直し：済	学校	R3年度	全部完了
10	市道美2-5号線	小美玉市堅倉1732-14 老人センターみのり荘付近	道路に街灯がなく、歩道は草が生い茂っていて歩きにくい。	学校による安全指導の徹底：済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
11	県道上吉影岩間線	小美玉市役所 裏(千成食堂前T字路)	見通しが悪く、横断の際に危険を感じる。	・路面標示 ・横断旗の設置：済	県、市	R3年度	全部完了
12	市道美1-9号線	丸善美野里工場前交差点 (小美玉市堅倉1638-6付近)	交通量が多く、車のスピードが出やすいため、地域の方から安全な横断のために信号機などを設置して欲しいとの問い合わせがあったため。	注意喚起看板(ワタル君)の設置を検討	市	R4年度	未完了
13	県道玉里水戸線	堅倉小学校～旧堅倉幼稚園付近	側溝の蓋と蓋の間隔が空いている箇所、がたつきのある箇所があり、児童が躓いて転倒する危険性がある。	側溝蓋の隙間の解消：済	県	R6年度	全部完了

【納場小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	県道羽鳥停車場江戸線	小美玉市江戸486	車の交通量が多く信号がないので、横断が危険	・押しボタン式信号機設置：済	警察	H24年度	全部完了
2	市道美417号線外1線	小美玉市納場853-1～733-9	道路幅が狭く登校時間の車の交通が多い	・現道拡幅及び歩道新設：済	市	H26年度	全部完了
3	県道上吉影岩間線	高田橋(巴川)付近	路側帯が狭く(横は土手)、車が児童のすぐ横を通行するため危険である。歩道の設置が望まれる。	・高田橋付近の農道を整備：済	県	H28年度	全部完了
4	県道上吉影岩間線	高田33付近(高田公民館北側)	見通しが悪く、朝は特に交通量が多いので横断歩道設置が望まれる。	・学校による安全指導：済 (人だまり用地、確保不可)	学校	H28年度	対策完了 (継続)
5	県道石岡城里線	納場小学校 校門付近	保護者の自動車での送迎時に児童が横断する際、自動車の往来が激しく危険を伴う。	・横断旗の設置：済	市	H29年度	全部完了
6	市道美502号線	一菜一心付近	道路幅が狭く、歩車同の区別が無いため危険である。	・歩道の整備	市	R1年度	全部完了
7	県道羽鳥停車場江戸線	市道美502号線との交差点	市道美502号線の改修が予定されており、通学路の変更が見込まれるが、横断歩道の設置がなく交通量も多いため危険	・横断歩道の設置を上申(R5再上申) ・歩道の設置(人溜り・間口も整備) ・通学路の変更(505号線→502号線) ・505号線の交通規制解除→カラー舗装	警察、市	R2年度	未完了
8	市道美1627号線	市道美439号線との交差点及び市道美500号線との交差点	道路新設により交差点となったが、信号がなく交通量が増えたため危険	注意喚起看板の設置：済	市	R2年度	全部完了
9	県道羽鳥停車場江戸線	小美玉市江戸新しい十字路	車が結構通る。信号がなく、道路を横断する際危険	信号機設置：済	県	R3年度	全部完了
10	県道石岡城里線	小美玉市部室123-2 リカーショップ付近	カーブがある。子供から車が見えづらい。横断歩道はあるが、白線が消えている。	学校による安全指導の徹底：済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
11	市道美2-8号線	小美玉市部室1181-1 やまとや付近	途中から歩道がなく、カーブも有り危険。草も伸びている。	路面標示(外側線)：済	市	R3年度	全部完了
12	県道上吉影岩間線	小美玉市納場納場小通用門 学校田となり	カーブで木が茂っているため、子供からは車が来るのが見えない。	学校による安全指導の徹底：済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
13	市道美2-1号線	小美玉市江戸538 らーめんげんこつや付近	抜け道に使う車が多い。げんこつやの駐車場が集合場所なので危険	学校による安全指導の徹底：済	学校	R3年度	対策完了 (継続)

【納場小学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(小学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・ 未完了の別
14	県道羽鳥停車場江戸線	小美玉市江戸 佐藤牛乳店 信号入口付近	道が狭く、車がすれ違えない。カーブで見通しが悪い。	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
15	県道石岡城里線	小美玉市納場316-1(清司宅前)	カーブで道路が盛り上がっている。歩道縁石がタイヤに押され崩れかかっている。	ポストコーン等を設置し注意喚起	県	R3年度	全部完了
16	県道石岡城里線	小美玉市納場487の乳母郵便局付近 納場十字路	歩道が狭く、左折する車に巻き込まれそう。	学校による見回り活動の継続:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
17	県道上吉影岩間線	小美玉市納場110高田橋付近 納場保育園入口	カーブと坂道が重なり、スピードを出した車が走ってくる。横断歩道がないところを渡る。	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
18	県道上吉影岩間線	小美玉市納場340-1 白田さん宅前	歩道がない。舗装もなし。電柱が邪魔になって歩くときに車道に出て危険	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
19	市道美398号線	北浦公民館に向かう十字路	車が結構通る。見通しが悪く危険。児童の姿が車から見えにくい。	路面標示	市	R3年度	未完了
20	市道美408号線	北浦団地入り口から一つ目のT字路を入ったところ	北浦地区の児童の多くが通る。歩道がなく、足場もよくない。	路面標示(グリーンベルト)	市	R3年度	未完了
21	市道108号線	小美玉市羽刈659-2~羽刈289-10付近	樺通りから江戸住宅方面の交通量が非常に多い区域であり、歩道がなく危険。	市道108号線の道路整備及び歩道の新設	市	R6年度	未完了

【小川南中学校】

小美玉市通学路安全対策一覧表(中学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	県道小川鉾田線	小美玉市幡谷84-1～307-3 小沼グリーン～貝塚商事	急な坂道のカーブで交通量も多く、歩道が途中で途切れており危険度が高い	・歩道の整備:済	県	H24年度	全部完了
2	県道小川鉾田線	小美玉市与沢933-5 旧橋小 正門付近	歩道が狭く、登校時に小学生と自転車に乗る中学生が錯綜するためかなり危険である	・除草、植木の剪定:済	県	H24年度	対策完了 (継続)
3	市道小201号線	小美玉市中延142 エネオス裏	見通しが悪い交差点で、登校時の交通量が多いため危険である	・一時停止標示:済 ・除草、植木の剪定:済	警察、市	H24年度	対策完了 (継続)
4	県道玉里水戸線	中延852-2～中延1508-1付近	交通量が多い上、道路幅が狭くカーブが続いている。	・路面標示の設置を計画:済	県	H28年度	全部完了
5	県道小川鉾田線	雷神官舎前 歩道	旧小川南中学校から雷神官舎前にかけての歩道において5～10cm程の段差が生じている。下校時の暗い時間帯などには転倒の危険が在る。	・段差の補修:済 ・石岡警察署へ再整備要望(停止線引き直し)	県、市	H30年度	全部完了

小美玉市通学路安全対策一覧表(中学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	国道6号線	小美玉市西郷地1390 清風台団地入り口	上り線の車両停止線が消えかかっており、また停止線から横断歩道までの距離が長く黄色信号で無理に侵入してくる車両も多いため横断が危険である	・通学路の変更:済	学校	H24年度	全部完了
2	市道美1-20号線	中野谷106-1付近(R6大曲南交差点)	国道6号への出口付近が狭く、自転車との接触の可能性が高い。	・通学路の変更:済	学校	H28年度	全部完了
3	市道美936号線	日本ニューホランド(株)茨城営業所 付近	一部カーブとなっており見通しが悪いいため、歩行の際に危険を感じる。	・歩道の整備:一部完了	市	R1年度	一部完了
4	県道石岡城里線	小曾納公民館下 小曾納川付近～大谷 大成産業入口付近	児童生徒が通行する際、雑草が歩道と車道に覆いかぶさっており通行の妨げとなっている。	・除草作業:済	県	R2年度	対策完了 (継続)
5	県道石岡城里線	小美玉市張星3-4 張星農村集落センター付近	変則的な交差点である事や、本校から羽鳥方面に向かう車両や羽鳥方面から本校に向かってくる車両の強引な進入があり、横断に危険を感じる	・注意喚起看板の設置:済	市	H24年度	全部完了
6	市道美1-18号線	小美玉市部室1151 シビックガーデン付近交差点	道路横断のための横断歩道がなく、横断時に危険を伴い、また、周辺道路との高低差のため本校体育館付近と交差する付近の排水環境が劣悪で、雨天時等通行するのは困難である	・横断歩道の設置:済 ・待機場所の確保:済	警察、市	H26年度	全部完了
7	市道美1-17号線	部室1181-1付近(やまとや前)	学校から近距離であり下校時の生徒がばらけないため、自動車が来た際に生徒がたまってしまう。	・信号設置:済	警察	H28年度	全部完了
8	市道美652・654号線	張星170付近	見通しが悪い上交通量も多く、自動車のスピードが出ていて危険。	・路面標示「通学路」、「横断者注意」:済	市	H28年度	全部完了
9	市道美1-17号線	羽鳥441-2～羽鳥787付近	道路が狭くなっており、それに合わせて歩道も狭くなっている。また、急な登り坂になっている。	・道路改良を計画:済	市	H28年度	全部完了
10	市道美1-17号線	小美玉市張星148付近	道幅が広く、車が速度を出して通過するため、大きな事故が多発している。	・信号設置(R3.6月上申済):済 ・立哨、指導:済	警察、学校	H29年度	全部完了
11	市道美1-18号線	小美玉市羽鳥2732-4 らーめん華丸前交差点	けやき通りに侵入する車両にとって、交差する車両が見えづらいため、停止線をオーバーして左右の確認をすることから、横断する生徒に危険が生じている	・信号機の設置:済	警察	H24年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	市道玉5号線	小美玉市上玉里50-15 むさしや食品販売付近	道幅が狭く、歩車道の区別がなく危険	・区画線の設置:済	市	H24年度	全部完了
2	市道玉4号線	小美玉市高崎1089-2 上高崎公園付近	雑草が生い茂り見通しが悪く危険	・草刈, 剪定を実施:済	市	H24年度	対策完了 (継続)
3	国道355号線	小美玉市栗又四ヶ1768-29 石岡脳神経外科病院付近	車の交通量が多く、スピードを出す車も多い	・ボランティアの立哨:済	学校	H24年度	対策完了 (継続)
4	国道355号線	小美玉市田木谷855-38 あらじや付近	歩道部の側溝蓋が一部破損している	・側溝蓋の補修:済	県	H24年度	全部完了
5	市道玉1号線	小美玉市下玉里560-2 旧玉里東小学校プール側の横断歩道	カーブになっており見通しが悪い	・ボランティアによる立哨の実施:済	学校	H24年度	対策完了 (継続)
6	市道玉1号線	小美玉市下玉里2077 岡地区のY字路	横断歩道の手前がカーブとなっており車両が膨らんで走行して危険	・矢印の誘導線の設置:済	市	H24年度	全部完了
7	県道宍倉玉里線	小美玉市川中子543~1318 水野商店付近	道幅が狭く、カーブがあり見通しが悪い	・外側線の引直し:済	県	H24年度	全部完了
8	市道玉1号線	小美玉市上玉里2229-1 ペンテル茨城工場	歩道がなく、歩行には狭く危険を感じる	・ボランティアの立哨の実施:済	学校	H24年度	対策完了 (継続)
9	市道玉301号線	小美玉市田木谷1068-1 玉里保育園脇	道路が狭く、朝晩は車の交通量が多い	・ボランティアの立哨:済	学校	H24年度	対策完了 (継続)
10	国道355号線	小美玉市栗又四ヶ1768-29 病院脇の歩道	歩道部の側溝蓋が一部破損している	・側溝蓋の補修:済	県	H24年度	全部完了
11	市道玉23号線	小美玉市栗又四ヶ1820-1 阿弥陀堂付近	急なカーブで坂道となっており見通しが悪い	・路肩の整備:済	市	H25年度	全部完了
12	市道玉835号線	小美玉市下玉里1707 旧ミートセンター跡地付近	道路に土砂が溜まり道幅が狭く、坂道となっており見通しが悪い	・路肩の土砂撤去:済	市	H25年度	全部完了
13	県道紅葉石岡線	小美玉市高崎628-1~1711	交通量が多く、歩道未整備	・歩道新設、視距改良	県	H26年度	未完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
14	市道玉301号線	小美玉市栗又四ヶ2576-6～2463-20	道路幅が狭く登校時間の車の交通量が多い	・現道拡幅及び歩道新設:済	市	H26年度	全部完了
15	市道玉541号線	田木谷581-2付近(田木谷公民館北側)	T字路であり、土手により見通しが悪い。	・草刈の実施:済	市	H28年度	対策完了 (継続)
16	市道玉187・195号線	田木谷855-38付近(玉里北小学校西側)	信号が無く、右左折の車が止まっていると危険。	・標識(スクールゾーン)の設置替え ・カーブミラーの設置替え:済 ・歩行者用カーブミラーの設置:済 ・停止線位置の見直しを計画	市	H28年度	一部完了
17	国道355号線	栗又四ヶ2406-4付近(玉里B&G前)	国道355号に面しており、車の往来が激しい。	・横断歩道(R355交差点)の引き直し:済	警察、県	H28年度	全部完了
18	市道玉301号線	栗又四ヶ2567付近(にわのストアー前)	十字路であるが信号も無く、スピードを出す車も多い。	・路面標示、外側線の引き直し:済	市	H28年度	全部完了
19	市道玉7号線	栗又四ヶ2461-2～2430-3付近(玉里ヨット～コーボ松見家付近)	沿線片側が林になっており、下草もあり見通しが悪い。	・草刈の実施:済 ・外側線及び道路鈺(キャットアイ)の復旧:済	市	H28年度	対策完了 (継続)
20	市道玉23号線	栗又四ヶ1768-29付近(石岡循環器科脳神経外科病院前)	両側が駐車場で車の往来が激しい。	・外側線の引き直し:済 ・横断歩道(R355交差点)の引き直し:済	警察、県、市	H28年度	全部完了
21	市道玉851号線	下玉里1883-58～1667-1付近(山田峰古墳西側)	道路沿いが元々、山・雑木林になっており、暖かくなるにつれ道路沿いに背の高い雑草が生い茂り、見通しが悪く、物騒にもなる。	・草刈の実施:済	市	H28年度	対策完了 (継続)
22	市道玉4号線	小美玉市栗又四ヶ1767-7 シルバー人材センター直売所付近	道幅が狭く、国道の抜け道として使われている為朝夕の交通量が多く、見通しも悪いことから、車との接触の危険性が高い	・注意喚起看板の設置:済	市	H28年度	全部完了
23	市道玉1号線	小美玉市下玉里1617付近	三叉路になっている。雨が降るとすぐに歩道内に水溜りが出来て通行できなくなる	・歩道の補修:済	市	H29年度	全部完了
24	市道玉6号線	旧玉里東小学校裏～火の橋農村集落センター付近	道路が狭いうえに、歩道やガードレールが無く、自動車 came ときに非常に危険である	・外側線の引き直し:済 ・グリーンベルトの設置:済 ・カーブミラーの設置:済	市	H29年度	全部完了
25	市道玉1号線	玉里学園義務教育学校 校門前	交通量が多いが、信号機未設置のため危険。	・看板の設置:済 (設置場所については学校と検討)	市	H29年度	全部完了
26	市道玉3号線	大宮神社 付近	大宮神社の脇の歩道の一部分の縁石が途切れていて車道への飛び出しが心配される	・「止まれ」標示の引き直し:済 ・外側線の引き直し:済 ・グリーンベルトの設置:済	警察、市	H29年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
27	市道玉1号線	玉里郵便局～ペンテル工場	歩道に雑草が多い茂っており、歩行者や自転車の走行に支障をきたしている。	・草刈の実施：済	市	H30年度	対策完了 (継続)
28	市道玉1号線	ペンテル工場前 十字路	以前交通事故があった。歩車道の区別が無く、新設したカラーポールが歩行を妨げている。	・通学路の変更：済	学校	H30年度	全部完了
29	市道玉1号線	玉里郵便局前交差点 歩道橋	栗の木が歩道橋に飛び出しており、見通しが悪くなっている。	・枝の伐採：済	市	H30年度	全部完了
30	市道玉324号線	上玉里飲食店「鈴蘭」付近～水研工業(株)付近	抜け道となっており、交通量が多く、高い草が生い茂り、見通しが悪い。また、池を越えた先も住宅が隣接しており、歩行には不便である。路線上に歩行の際、歩道が無く危険である。	看板の設置：済 グリーンベルトの設置：済	市	H30年度	全部完了
31	市道玉465号線	玉里学園義務教育学校 体育館裏	道幅が狭く、側溝に蓋がないが側溝脇の斜面の雑草が生い茂っており危険である。	・草刈、剪定を実施：済	市	R1年度	対策完了 (継続)
32	市道玉1号線	玉里学園義務教育学校 正門前歩道 境田商店～コーワ(株)茨城工場	玉里小学校裏のつつじから雑草が生えており、児童生徒が見えにくくなっている。 アザミ似の棘のある植物があり、歩行の妨げとなっている。	・草刈の実施：済	市	R1年度	対策完了 (継続)
33	市道玉1号線	川島商店付近	歩道の一部に段差が生じており、歩行の際に躓く恐れがあり危険である。	・段差の補修：済	市	R1年度	全部完了
34	市道玉1号線	スタコム(株)茨城工場 付近	側溝の蓋が破損しており、歩行の際に躓く危険がある。	・側溝の蓋の改修：済	市	R1年度	全部完了
35	市道玉4号線	石岡脳神経外科 付近～川島商店 付近	歩車道の区別が無く、交通量が多いため危険である。	・歩道の整備	市	R1年度	未完了
36	県道宍倉玉里線	茨城トヨタ自動車株式会社小川店付近交差点 ～下玉里水神宮付近	歩車道の区別が無く、歩行の際に接触する恐れがあり危険である。 グリーンベルトの設置により、視覚効果を見込みたい。	・グリーンベルトの設置：済	県	R1年度	全部完了
37	県道玉里水戸線及び市道玉1号線	玉里歩道橋及び接合部	児童生徒が通行する際に、歩道橋脇の栗の木が影となり、苔が多くて滑りやすい。歩道橋と市道の接合部が窪み、泥が溜まっており転倒の危険がある。歩道橋上に苔が多く、冬場は凍結し、転倒によるけが人が出ている。	・栗の木の伐採又は剪定：済 ・市道接合部の改修：済 ・歩道橋上の苔の除去：済	県、市	R2年度	全部完了
38	市道玉1号線	市道沿い	自転車通学生徒と工場出勤者や搬入車の時間帯が重なるため、通行に危険を感じる	・自転車及び歩行者専用標識(325の3)の延長(R3.4意思決定済)：済 ・自転車通行の路面標示	警察、市	R2年度	一部完了
39	市道玉103号線及び農道	第三東宝地区から玉里B&Gへ向かう道	舗装がされておらず、雑木林があるため暗くなっている。	・市道玉103号線の舗装：済 ・外灯の設置：済	市	R2年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
40	市道玉1号線	旧玉里東小付近の坂道(カーブ)	脇から草が出ており、通行に支障をきたしている。	草刈り、剪定:済	市	R2年度	対策完了 (継続)
41	市道玉1号線	玉里学園義務教育学校前	横断歩道が分かりずらいため、横断時に危険である。	看板の設置:済	市	R2年度	全部完了
42	市道玉301号線及び市道玉319号線	ベンテル工場付近	道路が狭く、交通量が多い。	グリーンベルトの設置:済	市	R2年度	全部完了
43	市道玉21号線	中台池付近	道路が狭く、交通量が多い。	グリーンベルトの設置:済 路面標示:済 ガードレールの設置替え	市	R2年度	一部完了
44	市道玉4号線	上高崎公園前の通り	歩道がなく、交通量が多い。	路面標示:済	市	R2年度	全部完了
45	市道玉742号線	新越化成工業～県道紅葉石岡線	道路が狭く、一部見通しの悪い箇所がある。	グリーンベルトの設置:済	市	R2年度	全部完了
46	市道玉238号線	ウエルシア小美玉玉里店脇の通り	雑木林に囲まれており、薄暗く歩道がない。	路面標示:済	市	R2年度	全部完了
47	市道玉3号線	旧玉里小学校前～玉里タイヤ付近	歩道がなく、交通量が多い。	路面標示:済	市	R2年度	全部完了
48	市道玉570号線	ぺんてる平井製作所付近	交通量が多く、見通しが悪い。	路面標示:済	市	R2年度	全部完了
49	県道紅葉石岡線	みらく食堂前 横断歩道	統合により、横断箇所が変わったため	横断歩道の移設(R3.8月上申):済	県	R3年度	全部完了
50	市道玉512号線	小美玉市上玉里1052-2上玉里の古杜付近の丁字路	標識等がなく、危険	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
51	市道玉450・451・476号線	小美玉市高崎652-3付近～玉里学園付近	道幅が狭く、歩車道の区別がなく危険である。	道路整備	市	R4年度	未完了
52	市道玉1号線	玉里歩道橋下(十字路～玉里学園付近)	外側線が消えており、左折車両による巻き込みなどが懸念される。	外側線等の設置	市	R4年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
53	市道玉7号線	スナック梓付近～ファミリーマート付近	歩道がない。交通量が多く、飛ばす車も多い。	・注意喚起看板設置:済 ・外側線の引き直し:済 ・路面標示(グリーンベルト)	市	R5年度	一部完了
54	市道栗又四ヶ0255号線	タスバジャパンミートパーク北側駐車場入口付近	雨天時に道路の排水がうまくいかず、大きな水溜りができてしまい、歩行者及びスクールバスの通行に支障となる。	排水の修繕	市	R7年度	未完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
1	市道小10398号線	小美玉市野田285 隠谷池付近	坂道で両側が樹木で覆われており、暗く狭いところがあり危険	・樹木剪定及び路肩舗装整備：済	市	H24年度	全部完了
2	県道紅葉石岡線	小美玉市野田269 小川B&G前	歩道がなく、歩行には狭く危険を感じる	・ボランティアの立哨：済	学校	H24年度	全部完了
3	市道小103号線	小美玉市野田334 セブンイレブン付近	歩道等は整備されているが、歩行には狭く危険を感じる	・横断歩道の設置：済 ・交差点改良計画	警察、市	H24年度	一部完了
4	市道小103号線	小美玉市野田1404 K美容室付近	横断歩道に信号がなく、スピードを出して走る車が多く危険を感じる	・押しボタン式信号機設置を県警本部に上申：済 ・横断注意路面標示：済	警察、市	H24年度	全部完了
5	市道小103号線	小美玉市野田(グリーンハイツ付近)	横断の際に横断歩道が無く、カーブとなっているため見通しが悪く危険である。	・ボランティアの立哨：済 ・横断旗、旗入れの設置：済	市	H30年度	対策完了 (継続)
6	県道茨城空港アクセス道路及び市道小203号線	小美玉市野田285-63付近	新設道路となっており、空港へ向かう交通量が多く、既設横断歩道がカーブとなっており見通しが悪い	・横断歩道の設置(精米所側)を上申：意思決定済 ・路面標示の設置：済 ・注意喚起看板の設置：済	警察、市	R2年度	全部完了
7	市道小103号線	市道小203号線との交差点	信号が撤去され、以前交通量が多いため危険	・横断旗の設置：済	市	R2年度	全部完了
8	県道紅葉石岡線	小美玉市川戸1353付近 (茨城トヨペット小川野田店前)	横断歩道はあるが、急な右折・左折をする車が見られる。	石岡警察署へ申請：済 小川北義教が開校までの期間、学校による安全指導の徹底、通学路変更の検討：済	学校	R3年度	全部完了
9	市道小104号線	小美玉市野田1339付近 (ハートワン小川の前の道路)	道幅がせまく、歩道はあるが縁石がないため、歩行者のすぐ脇を車が通る。	路面標示(グリーンベルト)：済	市	R3年度	全部完了
10	市道小10361号線	小美玉市野田375付近	歩道がない。抜け道となっており、朝夕、通行量が多い。	路面標示(グリーンベルト)：済	市	R3年度	全部完了
11	市道小111号線	小美玉市飯前410 上吉影住宅付近	車の交通量が多いが、歩道がなく危険	・注意喚起看板の設置：済 ・注意喚起のぼり旗の設置：済 ・見通しの確保：済	市	H26年度	全部完了
12	県道上吉影岩間線	小美玉市世楽417-2~1074	交通量が多く、歩道未整備	・現道拡幅及び歩道新設：一部完了	県	H26年度	未完了
13	県道上吉影岩間線	小美玉市上吉影688-3(森永牛乳小川販売所)付近~小美玉市世楽682(沼田建築)付近	交通量が多いが、歩道の整備がされていないため危険	・外側線の引き直し：済	県	H29年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
14	市道小103号線	市道小205号線との交差点	道路新設により交差点となったが、信号がなく交通量が増えたため危険	・横断旗の設置:済	市	R2年度	全部完了
15	県道大和田羽生線	小美玉市下吉影1624-13 八進緑産(株)付近	県道を横断して帰宅する際、右方向が見づらい	・横断歩道設置:済 ・注意喚起看板の設置→カーブミラーの設置:済	警察、市	H24年度	全部完了
16	県道水戸神栖線	小美玉市下吉影814-1 本田地区十字路	横断歩道が分かりづらい	・横断歩道ありの看板を設置:済 ・横断線の引き直し:済	警察	H24年度	全部完了
17	県道大和田羽生線	小美玉市上合1513 高場池付近	交通量が多く、歩道未整備	路面標示・歩道新設	県	H24年度	全部完了
18	市道小30033号線	小美玉市下吉影1373-19 荒地地内	歩道進入防止の車止めポールが抜けていて危険	・車止めポール設置:済	市	H24年度	全部完了
19	市道小111号線	小美玉市下吉影1455~1576-1 下吉影郵便局 ~オオヌキ小川集荷所付近	歩道が狭く、車も多いので危険である	・別ルートでの道路改良:済 ・学校による安全指導の徹底:済	市、学校	H28年度	対策完了 (継続)
20	県道大和田羽生線	小美玉市下吉影1627-1 (株)八進緑産付近	今年度新しく十字路となったが信号機と横断歩道がないため危険	・横断歩道の設置:済 ・路面標示の設置等:済	警察、県	H29年度	全部完了
21	県道大和田羽生線	下吉影郵便局 付近	住宅の塀が傾いており、倒壊の危険が見受けられる	・塀の修繕を依頼:済	学校	H30年度	全部完了
22	県道大和田羽生線	県道大和田羽生線 沿い	歩道に雑草が覆いかぶさっており、歩行の妨げとなっており危険である	・除草作業:済	県	R2年度	対策完了 (継続)
23	県道大和田羽生線	小美玉市下吉影1455 下吉影郵便局付近交差点	交通量が多く、見通しが悪いいため、車から児童が確認しづらい。	①石岡警察署へ再整備要望(横断線の引き直し) ②区画線の引き直し等	県、市	R3年度	全部完了
24	市道小21114号線	小美玉市下吉影	ミラーは設置されているが、小学校側のカーブの見通しが悪い。	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
25	市道小213号線	小美玉市下吉影1949 貝谷交差点	横断歩道はあるが、信号が設置されておらず、片方向の道路は一時停止箇所であるが、通過する車が多い。	学校による安全指導の徹底:済	学校	R3年度	対策完了 (継続)
26	市道小213号線	小美玉市下吉影1074-3付近	小さな一時停止標識はあるが、一時停止線はなく、停止せずに通過する車が多い。(過去に事故事例あり)	看板設置に向け調整する	市	R3年度	全部完了

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
27	市道小30214号線	小美玉市下吉影2003付近	見通しの悪いT字路になっており、自転車等と接触する危険がある。	①看板設置に向け調整する:済 ②路面標示「止まれ」:済	市	R3年度	全部完了
28	市道小112号線	小美玉市下吉影2066-2付近	横断歩道はあるが、道路がカーブとなっており、古新田方面からの車が見えづらい。横断歩道が薄くなっている。	・路面標示:済	市	R3年度	全部完了
29	市道小112号線	小美玉市下吉影2284付近	カーブ連続しており、通行する車が見えづらい。道路を横断する際に危険が伴う。	①看板設置に向け調整する:済 ②路面標示	市	R3年度	全部完了
30	市道小111号線	小美玉市上合1100-2 前野公民館付近	交通量が多い。 歩道がなく、道幅も狭いうえ、カーブも多いため危険である。	・看板設置に向け調整する:済 ・横断歩道設置の上申(新T字路):済 ・停止線の設置(新T字路):済 ・横断歩道の設置(公民館前):済	警察、市	R3年度	全部完了
31	市道小10398号線	小美玉市野田283~291 隠谷池付近	屋間でも薄暗く、カーブで見通しが悪く危険	・ポストコーンの設置:済	市	H24年度	全部完了
32	市道小10359号線	小美玉市野田334 精米所~セブンイレブン付近	大型車等の通行量が多く、信号があっても横断に危険を感じ、また交差点付近に生垣があり見通しが悪い	・外側線の標示:済 ・横断歩道の設置:済	警察、市	H24年度	全部完了
33	市道小103号線	小美玉市野田1111 五十鈴美容室付近	交差点が狭く見通しが悪い為、車両が停止線より前まで出てきて、通学中の自転車と接触の危険がある	・樹木剪定:済	市	H24年度	対策完了 (継続)
34	市道小10902号線	小美玉市野田1475 交差点付近	歩道を覆うように樹木の枝等がせり出しており、これを避けて大きく車道側を走行する為、車が来たときに危険であり、交差点も交通量が多く渡るの危険を感じる	・路面標示:済	市	H24年度	全部完了
35	市道小110号線	小美玉市川戸1352~1502-2 トヨペット~がんこ一番	この区間に歩道がなく、大型車両の通行が多いため危険である	・路肩の除草:済	市	H24年度	対策完了 (継続)
36	県道紅葉石岡線	小美玉市飯前1376-1 サポート付近	歩行者用信号が無いため、横断の際危険である	・押しボタン式信号の設置:済	警察	H24年度	対策完了 (継続)
37	市道小111号線	前原公民館付近	樹木が生い茂り、道路上部を覆い隠している状態のため、その部分を車が避けて通行する為、自転車との交錯が危険である	・植木剪定(民地):済 ・地権者への剪定依頼:済	市	H26年度	全部完了
38	市道小10298~10297号線	ハートワンおがわ付近~小美玉市佐才35付近 (メロンロードまで)	外灯が少なく部活動後の下校時間帯に通行する際には危険である	外灯の設置、LEDへの変更:済	市	H29年度	全部完了
39	県道上吉影岩間線	世楽コミュニティセンター付近	小川北義務教育学校の開校にあたり、横断が増えることが想定される。	・横断歩道の設置	警察	R3年度	全部完了

小美玉市通学路安全対策一覧表(義務教育学校)

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	安全対策の内容	事業主体	対策年度	対策完了・未完了の別
40	市道小21102・20179号線	小美玉市菊地住宅～飯前公民館までの経路	道路に穴が開いており、排水がされず、水たまりによって道が塞がれてしまう。 広域農道において、大型車の交通が多く、緩やかなカーブとなっているが、速度を出しやすく危険である。	・市道小20179号線の改修:済 ・市道小21102号線へのガードレールの設置:済	市	R4年度	全部完了
41	市道小115号線	下吉影古新田前T字路	止まれ表示、横断歩道、停止線が消えかかっている。	各路面標示の引き直し:済	警察	R4年度	全部完了